

29

การปรับตั้งเวลาและ การพักหน้าจอ

ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติเบื้องต้นของ “การปรับตั้งเวลาและการพักหน้าจอ” ใน GP-Pro EX และวิธีการเบื้องต้นในการเปลี่ยนข้อมูลเวลาและการปิดการแสดงผลของหน้าจอ โปรดเริ่มต้นด้วยการอ่าน “29.1 เมนูการตั้งค่า” (หน้า 29-2) แล้วจึงไปอ่านหน้าที่เกี่ยวข้อง

29.1	เมนูการตั้งค่า	29-2
29.2	การปรับตั้งเวลา	29-3
29.3	การป้องกันไม่ให้ภาพปรากฏค้างอยู่บนหน้าจอ	29-6
29.4	ข้อจำกัด	29-10

29.1 เมนูการตั้งค่า

การปรับตั้งเวลา

ตั้งค่าข้อมูลใหม่
ลงในอุปกรณ์/PLC

D10	8005
D11	0009
D12	0027
D13	1527



04/12/01 10:04

05/09/27 15:27

เปลี่ยน

☞ ขั้นตอนการตั้งค่า (หน้า 29-3)

☞ รายละเอียด (หน้า 29-3)

การป้องกันไม่ให้ภาพปรากฏค้างอยู่บนหน้าจอ

Setting Input Screen
Active Operations Screen
Active Status Screen
Error Status Screen

เมื่อเวลาผ่านไปตามที่กำหนดไว้
โดยไม่มีการทำงานใดๆ

ผ่านไป
10 นาที

หน้าจอค้างไป

Setting Input Screen
Active Operations Screen
Active Status Screen
Error Status Screen

แตะที่
หน้าจอ

หน้าจอจะแสดงขึ้นเมื่อแตะที่หน้าจอ
ครั้งแรกหลังจากหน้าจอค้างไป

☞ ขั้นตอนการตั้งค่า (หน้า 29-6)

ปิดการแสดงผลหน้าจอด้วยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการทำงานบนหน้าจอ
เป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้

ปิดการแสดงหน้าจอ
จากอุปกรณ์/PLC

D9 FFFF

Setting Input Screen
Active Operations Screen
Active Status Screen
Error Status Screen

แตะที่
หน้าจอ

หน้าจอค้างไป

Setting Input Screen
Active Operations Screen
Active Status Screen
Error Status Screen

แตะที่
หน้าจอ


หน้าจอจะแสดงขึ้นเมื่อแตะที่
หน้าจอครั้งแรกหลังจาก
หน้าจอค้างไป

☞ ขั้นตอนการตั้งค่า (หน้า 29-8)

ปิดการแสดงหน้าจอ GP จากอุปกรณ์/PLC

29.2 การปรับตั้งเวลา

29.2.1 รายละเอียด




แก้ไขข้อมูลนาฬิกา (BCD) ของ GP ยูนิตหลักจากอุปกรณ์/PLC

29.2.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ

- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คำแนะนำในการตั้งค่า

☞ “6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings Window] ◆ System Area Settings” (หน้า 6-110)



1 เลือกแท็บ [System Settings Window] เพื่อเปิด [System Settings Window]




หมายเหตุ

- ถ้าไม่ปรากฏแท็บ [System Settings Window] ในพื้นที่ทำงาน ให้เลือกเมนู [View (V)] – ตัวเลือก [Work Space (W)] – คำสั่ง [System Settings Window (S)]


2 เลือก [Main Unit Settings] จาก [Display Settings]



3 เลือกแท็บ [System Area Settings] ตั้งค่า [System Area Start Address] และทำเครื่องหมายที่ช่อง [Enable System Data Area] จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Clock Data (Setting Value): (4 Words)] แล้ว



4 เขียนข้อมูลนาฬิกา (เช่น: 27.09.05 15:27) ในตำแหน่งตามที่ปรากฏอยู่ใน “Clock Data (Setting Value): (4 Word)” (เช่น: D0010-D0013) ในรูปแบบ BCD ข้อมูลนาฬิกาจะถูกเขียนใหม่เมื่อแฟลกการเขียนข้อมูลใหม่ (เช่น บิตที่ 15 ของ D0010) เปลี่ยนสถานะ (จากปิดเป็นเปิด หรือจากเปิดเป็นปิด) ขั้นตอนการเขียนข้อมูล มีดังนี้



หมายเหตุ

- เมื่อบิตที่ 15 เปิด เขียนข้อมูลเพื่อปิดบิตที่ 15 เวลาจะได้รับการอัพเดต
- คุณไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูล “วันที่” ได้ เนื่องจากเมื่อเขียนข้อมูลนาฬิกาใหม่ วันที่จะถูกตั้งค่าใหม่ เป็น “0”

29.3 การป้องกันไม่ให้ภาพปรากฏค้างอยู่บนหน้าจอ

29.3.1 ขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อปิดการแสดงหน้าจอหลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้

หมายเหตุ


- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คำแนะนำในการตั้งค่า

☞ “6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings Window] ◆ Display Settings” (หน้า 6-90)



ปิดการแสดงหน้าจอด้วยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการทำงานบนหน้าจอเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้

1 เลือกแท็บ [System Settings Window] เพื่อเปิด [System Settings Window]




หมายเหตุ

- ถ้าไม่ปรากฏแท็บ [System Settings Window] ในพื้นที่ทำงาน ให้เลือกเมนู [View (V)] - ตัวเลือก [Work Space (W)] - คำสั่ง [System Settings Window (S)]

2 เลือก [Main Unit Settings] จาก [Display Settings]



3 ที่แท็บ [Display Settings] ให้ตั้งค่า [Standby Mode Settings] (เช่น Screen OFF) ใน [Screen Settings]



4 ตั้งค่าเวลา (เช่น 10) ใน [Standby Mode Time]



หมายเหตุ


- ถ้าไม่มีการทำงานบนหน้าจอหรือไม่มีการแจ้งเตือน (แบบเนอร์) คระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน [Standby Mode Time] หน้าจอจะปิดลง เมื่อหน้าจอแสดงข้อ้อค้าง แล้วปิดการแสดงผลไปให้แต่ที่หน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อเปิดการแสดงผล

29.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อปิดการแสดงหน้าจอจากอุปกรณ์/PLC

หมายเหตุ

- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คำแนะนำในการตั้งค่า

☞ “6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings Window] ◆ System Area Settings” (หน้า 6-110)



ปิดการแสดงหน้าจอ GP จากอุปกรณ์/PLC


1 เลือกแท็บ [System Settings Window] เพื่อเปิด [System Settings Window]




หมายเหตุ

- ถ้าไม่ปรากฏแท็บ [System Settings Window] ในพื้นที่ทำงาน ให้เลือกเมนู [View (V)] – ตัวเลือก [Work Space (W)] – คำสั่ง [System Settings Window (S)]

2 เลือก [Main Unit Settings] จาก [Display Settings]



3 เลือกแท็บ [System Area Settings] ตั้งค่า [System Area Start Address] และทำเครื่องหมายที่ช่อง [Enable System Data Area] จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Screen Display ON/OFF: (1 Word)] แล้ว



4 เขียน “FFFFh” ในตำแหน่ง datum ที่ปรากฏอยู่ใน [Screen Display ON/OFF: (1 Word)] (เช่น: D0009)
เครื่อง GP จะปิดการแสดงหน้าจอลง

หมายเหตุ

- หากต้องการแสดงหน้าจอที่ปิดไป ให้แตะที่หน้าจอหนึ่งครั้ง

29.4 ข้อจำกัด

29.4.1 ข้อจำกัดของการปรับตั้งนาฬิกา

- ข้อมูลนาฬิกาจะถูกเรียนใหม่ ถ้าแฟลกการเขียนข้อมูลใหม่เปลี่ยนสถานะ (จากปิดไปเปิด หรือจากเปิดไปปิด) คุณไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูล “วันที่” ได้ เนื่องจากเมื่อเรียนข้อมูลนาฬิกาใหม่ วันที่จะถูกตั้งค่าใหม่เป็น “0” เช่น) 16.10.05 21:57
ข้อมูลปัจจุบันในตำแหน่ง [Clock Data (Setting Value)] คือ 0000
เขียน “เดือน” “วัน” และ “เวลา” ลงในตำแหน่งต่อไปนี้
 - เขียน 0010 ใน [Clock Data (Setting Value)] + 1
 - เขียน 0016 ใน [Clock Data (Setting Value)] + 2
 - เขียน 2157 ใน [Clock Data (Setting Value)] + 3
 ในตำแหน่ง [Clock Data (Setting Value)] ให้เปิดบิตที่ 15 ของ “ปี” (ข้อมูล 8005) ข้อมูลนาฬิกาจะถูกเขียนใหม่
- ค่า [Data Type] ของข้อมูลนาฬิกาถูกกำหนดเป็นรูปแบบ BCD
- เมื่อตั้งค่าข้อมูลนาฬิกาโดยใช้วิธีซึ่งมีความต้องผ่านหน่วยความจำ ให้ใช้ตำแหน่ง 5 ตำแหน่งตั้งแต่ 0004 ถึง 0008 เพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยตรง (ปี, เดือน, วัน, ชั่วโมง และนาที) ตามลำดับ

29.4.2 ข้อจำกัดของการปิดหน้าจอ

- ในการตั้งค่า [Standby Mode Time] หากข้อมูลตำแหน่ง [Screen Display ON/OFF: (1 Word)] เป็น “0000h” และไม่มีการทำงานต่อไปนี้เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้ การแสดงผลบนหน้าจอจะหายไป
 - การเปลี่ยนหน้าจอด้วยการแตะที่หน้าจอหรือเปลี่ยนจากอุปกรณ์/PLC
 - การสั่นงาหน้าจอด้วยการแตะที่หน้าจอ
 - การแสดงข้อความแจ้งเตือน (แบนเนอร์)
 - การแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- ตั้งเวลาของโหมดสแตนด์บายได้ในช่วงตั้งแต่ “1 ถึง 255”
- เมื่อแตะหน้าจอครั้งแรกหลังจากการแสดงหน้าจอปิดลง จะทำให้การแสดงหน้าจอเปิดขึ้นอีกครั้ง
- เมื่อปิดการแสดงหน้าจอจากอุปกรณ์ (PLC) การแสดงหน้าจอจะหายไป หากจัดเก็บค่า “FFFFh” ไว้ในตำแหน่ง [Screen Display ON/OFF: (1 Word)] หน้าจอจะแสดงขึ้นเมื่อค่าเป็น “0h” ค่าอื่นที่ไม่ใช่ “FFFFh” และ “0h” จะถูก捨ร่องไว้